




STAFFA PER FISSAGGIO - PLETINA PARA FIJACIÓN - PLAQUE DE FIXATION BEFESTIGINGSPLATTE - FIXING PLATE - BEVESTIGINGSPLAAT - Монтажная пластина

Esempi di installazione - Ejemplos de instalación - Montagebeispiele - Examples for assembling - Exemples pour le montage - Installatie voorbeelden - Примеры установки


SOLUZIONE 1 - SOLUCIÓN 1 - LÖSUNG 1 SOLUTION 1 - SOLUTION 1 - OPLOSSING 1 - Решение 1




Utilizzare le viti metriche specificate nel foglietto tecnico della cerniera.
Utilizar los tornillos métricos indicados en el folleto técnico de la bisagra.
Verwenden Sie die metrischen Schrauben angegeben im technischen Datenblatt des Scharniers.
Use the metric screws indicated in the technical sheet of the hinge.
Utiliser les vis métriques spécifiées dans le feuillet technique de la charnière.
использовать специальные метрическ винты из чертежа петли.





SOLUZIONE 2 - SOLUCIÓN 2 - LÖSUNG 2 SOLUTION 2 - SOLUTION 2 - OPLOSSING 2 - Решение 2



Forare - Perforar - Bohren
Drill - Percer - сверлить



Utilizzare le viti metriche specificate nel foglietto tecnico della cerniera.
Utilizar los tornillos métricos indicados en el folleto técnico de la bisagra.
Verwenden Sie die metrischen Schrauben angegeben im technischen Datenblatt des Scharniers.
Use the metric screws indicated in the technical sheet of the hinge.
Utiliser les vis métriques spécifiées dans le feuillet technique de la charnière.
использовать специальные метрическ винты из чертежа петли.





TASCHE - CAJA DE FIJACIÓN - BANDAUFNAHMETASCHE - HINGE RECEIVER BOITIER DE FIXATION - BEVESTIGINGSKAST - Карман для петли


Esempi di installazione - Ejemplos de instalación - Montagebeispiele - Examples for assembling - Exemples pour le montage - Installatie voorbeelden - Примеры установки

Stipite - Jamba - Türpfosten
Jams - Montant
Afwerklijsten - Коробка

Sp. MAX = 1.5mm




- *Saldare lungo il perimetro
- *Soldar a lo largo del perímetro
- *Entlang des Perimeters schweißen
- *Weld along the perimetre
- *Souder autour du boitier
- *Lassen rondom de bevestigingskast
- *Крепление сваркой по периметру





Pannello - Hoja - Türblatt
Door leaf - Panneau
Deurpaneel - Двер. панель

Stipite - Jamba - Türpfosten
Jams - Montant
Afwerklijsten - Коробка



Utilizzare le viti metriche specificate nel foglietto tecnico della cerniera.
Utilizar los tornillos métricos indicados en el folleto técnico de la bisagra.
Verwenden Sie die metrischen Schrauben angegeben im technischen Datenblatt des Scharniers.
Use the metric screws indicated in the technical sheet of the hinge.
Utiliser les vis métriques spécifiées dans le feuillet technique de la charnière.
использовать специальные метрические винты из чертежа петли.



Sp. MAX = 1.5mm

- *N.B.: il montante non deve superare lo spessore di 1,5 mm.
- Il montante deve essere in acciaio per garantire l'efficacia della saldatura.
- *NOTA: el montante no debe superar 1,5 cm de espesor.
- El montante debe ser de acero para garantizar la eficacia de la soldadura.
- *Die Zargenprofilstärke darf nicht 1,5 mm übersteigen.
- Türpfosten muss aus Stahl sein, damit die Effizienz der Schweißung gewährleistet ist.
- *Door frame thickness must not exceed 1,5mm.
- Doorprofile has to be made of steel in order to guarantee the efficiency of the weldings.
- *N.B: le montant ne doit pas dépasser l'épaisseur de 1,5 mm.
- Le montant doit être en acier pour garantir l'efficacité de la soudure.
- *N.B.: De stijl mag niet breder zijn dan 1,5 mm.
- De stijl moet in staal zijn om de duurzaamheid van de lasnaad te garanderen.
- *Толщина дверной коробки не должна превышать 1,5 мм
- Дверная коробка должна быть изготовлена из стали для обеспечения эффективности сварного соединения.

